

# R5 通学路安全点検対策箇所図 (矢祭小学校)

⑭国道 118 号線(黒助)

①国道 118 号線(中石井)

③町道高萩線

②国道 118 号線(下石井)

⑥国道 118 号線(山野井)

⑤国道 118 号線(戸塚)

⑦国道 118 号線 (並木)

⑨町道反田・岡野田線 (下上野内)

⑫国道 118 号線 (江戸塚)

⑪国道 118 号線 (R349 合流)

⑬国道 349 号線 (表木)

凡
例

1:100,000 (1cm=1km)

R5 対策箇所一覧表

矢祭町

番号	路線名	個所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策の内容	事業主体	対策年度
1	国道118号線	矢祭町大字中石井字小野沢地内 (町道小野沢東線の交差点)	歩道が急に無くなっている。町道との交差点で水路もあり危険である。	歩道の確保	福島県	検討
2	国道118号線	矢祭町大字下石井地内	歩道に何箇所も段差があり、自転車で走行中に転倒の恐れがある。	歩道の補修	福島県	計画中
3	町道高萩線	矢祭町大字下石井字頭屋地内	国道118号線に出る車が急に出てきて危険である。	看板設置 国道カラー舗装	教育委員会 福島県	計画中
5	国道118号線	矢祭町大字戸塚字戸塚地内 (体育センター入口付近)	交通量が多く、歩道が整備されていないため危険である。	歩道整備	福島県	事業継続
6	国道118号線	矢祭町大字東館字山野井地内	交通量が多く、歩道が整備されていない。急カーブ区間があり見通しが悪く、路肩が狭いため危険である。	歩道整備	福島県	事業継続
7	国道118号線	矢祭町大字東館字並木地内	交通量が多く、車両の通行速度が速い。中学校から駐在所の区間で歩道が一部途切れており、歩行者と車両が接近し大変危険である。	歩道整備	福島県	事業継続
9	町道反田・岡野田線	矢祭町大字東館字下上野内地内	歩道が整備されておらず、上野内カーブは車と歩行者が接近して危険である。	カラー舗装	事業課	R5
11	国道118号線	矢祭町大字小田川字春田地内 (R349合流地点)	新矢祭橋までの区間は歩道がなく危険である。夕方は暗い。	防犯灯設置	防犯協会	検討
12	国道118号線	矢祭町大字小田川字江戸塚地内	国道沿いのサイクリングロードに街灯がなく、ガソリンスタンドが終業すると周りが見えず危険である。	防犯灯設置	防犯協会	検討
13	国道349号線	矢祭町大字上関河内字表木地内	整備されたバイパスで交通量が多く、スピードを出す車が多い。。	減速表示 旧道乗り入れ	福島県 バス会社	検討 R5
14	国道118号線	矢祭町大字中石井字黒助地内	バス停から道路を横断し帰宅する生徒がいる。横断歩道が遠く、渡った先の歩道が狭い。	横断歩道の移設	警察署	検討